

C17_001_SampleProgram_j.txt

*** C17 Sample Program BUG REPORT *****

登録No. : C17_001_SampleProgram

発行・改定日 : 2010/6/18

--- <ツール名称・対象バージョン> -----

S1C17500シリーズ

・ S1C17554サンプルプログラム Ver0.1

・ S1C17564サンプルプログラム Ver0.1

S1C17600シリーズ

・ S1C17602サンプルプログラム Ver0.1

・ S1C17601サンプルプログラム Ver0.1

・ S1C17611サンプルプログラム Ver0.1

S1C17700シリーズ

・ S1C17705サンプルプログラム Ver0.1

・ S1C17711サンプルプログラム Ver0.1

--- <内容> -----

UARTサンプルプログラムのボーレートが、125000bpsの設定となっている。

--- <発生条件> -----

当該サンプルソフトを使用して、PCのターミナルソフトとの通信（例えば、ボーレート115200bps）において発生する。

--- <回避方法> -----

通信対抗側のボーレートを125000bpsとする。

--- <修正版について> -----

以下の修正版をリリースする。

S1C17500シリーズ

・ S1C17554サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)

・ S1C17564サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)

S1C17600シリーズ

・ S1C17602サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)

・ S1C17601サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)

・ S1C17611サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)

S1C17700シリーズ

・ S1C17705サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)

・ S1C17711サンプルプログラム Ver1.0 (UARTサンプルソフトのボーレートを115200bpsに修正。)