
*** C17 Sample Program BUG REPORT *****

登録No. :C17_003_SampleProgram
発行・改定日 :2014/10/14

--- <ツール名称・対象バージョン> -----
S1C17600シリーズ
・ S1C17653/651サンプルプログラム rev1.0

--- <内容> -----
ヘッダファイルにてWDT_ST, T16A_GCCTL0, VD1_GTLの各レジスタ、およびUART_ST0_TDBE
ビットに関する記述の一部に誤りがあり、正しく使えない。

--- <発生条件> -----
同ヘッダファイルと共に上記レジスタおよびビットを使用する場合に発生します。

--- <回避方法> -----
当該サンプルプログラムのc17651_653_reg.hおよびregフォルダをS1C17651_653ヘッダ
ファイル rev1.1の対応ファイル/フォルダで置き換える。

--- <修正版について> -----
以下の修正版をリリースする。
・ S1C17651_653ヘッダファイル rev1.1